NUMERO DE PLANO: LCA-EI-DC-18P029002

DIAGRAMAS CONEXIONADO STN-PLC - ÍNDICE PC LA CARLOTA

N° HOJA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	REV.	FECHA	
01	LCA-EI-DC-18P029002	ÍNDICE.	0	30-06-2015	
02	LCA-EI-DC-18P029002	DISTRIBUCION DE MODULOS Y DISP. SWITCHS	0	30-06-2015	
03	LCA-EI-DC-18P029002	ENTRADAS DE RTD RACK 0 SLOT 1 Y 2	0	30-06-2015	
04	LCA-EI-DC-18P029002	ENTRADAS ANALOGICAS RACK 1 SLOT 1	0	30-06-2015	
05	LCA-EI-DC-18P029002	ENTRADAS ANALOGICAS RACK 1 SLOT 2	0	30-06-2015	
06	LCA-EI-DC-18P029002	SALIDAS ANALOGICAS RACK 2 SLOT 1	0	30-06-2015	
07	LCA-EI-DC-18P029002	ENTRADAS DIGITALES RACK 3 SLOT 0	0	30-06-2015	
08	LCA-EI-DC-18P029002	ENTRADAS DIGITALES RACK 3 SLOT 1	0	30-06-2015	
09	LCA-EI-DC-18P029002	ENTRADAS DIGITALES RACK 3 SLOT 2	2	19-10-2019	REEMPLAZO DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
10	LCA-EI-DC-18P029002	ENTRADAS DIGITALES RACK 3 SLOT 3	0	30-06-2015	
11	LCA-EI-DC-18P029002	SALIDAS DIGITALES RACK 5 SLOT 0 Y 1	0	30-06-2015	

CONFORME A OBRA — TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

CONTRATISTA: PG CONTROL		
FIRMA	ACLARACION	FECHA
	ING. PABLO GURRUCHAGA	22/08/2019
INSPECTOR:		
FIRMA	ACLARACION	FECHA
PROJECT MANAGER:		
FIRMA	ACLARACION	FECHA

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DIBUJÓ		ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
2	CAO REEMPLAZO CENTRALES EQP DE TC	26.09.19			FM		FM		PG	
1	CAO CENTRAL EQP DE PLANTA	19.08.19	FM		FM		SZ		PG	
0	CAO ROTURA DE LINEA Y DET, INCENDIO	30.06.15	NG		NG		SZ		PG	

LISTA DE REVISIONES

GERENCIA TÉCNICA

PG Control

REEMPLAZA A:	REV.	REEMPLAZADO POR:	REV.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A., QUIEN SALVAGUARDARÁ SUS DERECHOS CONFORME A LAS PREVISIONES DE LA LEY.

TITULO: DIAGRAMA DE LOGICO STN-PLC

TIPO DE ELABORADO: DIAGRAMA LOGICO

LUGAR: PLANTA COMPRESORA LA CARLOTA
PCIA. DE CORDOBA
OBRA: REEMPLAZO CENTRAL DE INCENDIO DE PLANTA

N° OBJETO IMPUTACIÓN: 18P029

TGN TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

NÚMERO DE ELABORADO TGN: LCA-EI-DL-18P029002

ESCALA: S/E

HOJA N°: 01

REVISIÓN: 2

Archivo CAD: LCA-EI-DL-18P029002-2

FORMATO IRAM A1 (841 mm x 594 mm)